

Notes de mise à jour de TOOLS for MR V1.7.0 pour Mac

TOOLS for MR V1.7.0 pour Mac comprend les programmes suivants :

- Yamaha Steinberg FW Driver V1.7.0
- Steinberg MR Editor V1.6.0
- Steinberg MR Extension V1.7.0

Contenu

[Configuration requise pour les logiciels](#)

[Principales révisions et améliorations](#)

[Mises à jour existantes](#)

Configuration requise pour les logiciels

NOTE

- Veuillez noter que selon le système d'exploitation utilisé, la configuration système requise peut être légèrement différente de celle présentée ci-après.
- Pour plus de détails sur la configuration minimale requise pour d'autres applications DAW, reportez-vous aux modes d'emploi des logiciels concernés.
- Vous pouvez consulter les informations les plus récentes concernant TOOLS for MR et la configuration requise sur le site Web suivant :

http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates_mr816_f

Système d'exploitation	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.x
Processeur	Processeur Intel
Interface	Équipé d'un port FireWire
Disque dur	Au moins 350 Mo d'espace libre ; disque dur haute vitesse
Divers	Cubase version 5 ou ultérieure requise pour utiliser la fonction Link entre le périphérique et Cubase.

Configuration minimale requise

	Processeur	Mémoire
Mac OS X 10.5	Core Solo 1,5 GHz ou supérieur	1 Go minimum
Mac OS X 10.6	Core Solo 1,5 GHz ou supérieur	1 Go minimum

Principales révisions et améliorations

V1.6.0 à V1.7.0

- Yamaha Steinberg FW Driver prend désormais en charge le noyau en 64 bits du système d'exploitation Mac OS X 10.6.
- La série Cubase 6 (32-bits/64-bits) est désormais prise en charge.
- La configuration système requise a été modifiée comme suit :
 - Mac OS X 10.5.8 ou Mac OS X 10.6.x
 - Ordinateur Mac équipé d'un processeur Intel
 - Cubase version 5 ou ultérieure requise pour utiliser la fonction Link entre le périphérique et Cubase.

Pour les détails, reportez-vous au paragraphe « [Configuration requise pour les logiciels](#) ».

Les autres principaux correctifs et améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg FW Driver

V1.6.0 à V1.7.0

- Résolution du problème posé par l'impossibilité d'ouvrir un fichier de projet Cubase une fois que le taux d'échantillonnage a été spécifié sur 96 kHz pour les besoins de la connexion à l'ordinateur de trois périphériques compatibles avec le pilote Yamaha Steinberg FW Driver.
- Résolution du problème posé par l'impossibilité de définir l'horloge maître sur un troisième périphérique reconnu par le pilote Yamaha Steinberg FW Driver après avoir fait basculer le taux d'échantillonnage égal ou inférieur à 48 kHz sur une valeur supérieure ou égale à 88,2 kHz pour les besoins de la connexion à l'ordinateur de trois périphériques compatibles avec le pilote Yamaha Steinberg FW Driver.
- Résolution du problème posé par le retard d'émission du son depuis un périphérique compatible avec le pilote Yamaha Steinberg FW Driver juste après le basculement sur l'horloge source.
- Résolution du problème posé par l'affichage incorrect de l'état synchronisé/non synchronisé de l'horloge source dans le Tableau de Bord du pilote Yamaha Steinberg FW Driver.
- Résolution du problème posé par l'affichage du message d'erreur « Failed to initialize » (Échec de l'initialisation) lors d'une ouverture de session sur l'ordinateur après une fermeture de session sous le système d'exploitation Mac OS X 10.5 ou Mac OS X 10.6.
- Résolution du problème posé par l'affichage incorrect des informations relatives à certains

fichiers installés du pilote Yamaha Steinberg FW Driver lors de l'ouverture de ces informations sous Mac OS X 10.6.

Mises à jour existantes

V1.5.1 à V1.6.0

Yamaha Steinberg FW Driver

V1.5.1 à V1.6.0

- Prise en charge de la carte d'extension Yamaha FW16E FireWire.
Pour désinstaller Yamaha Steinberg FW Driver, supprimez les fichiers suivants stockés sur la disquette de démarrage ainsi que les fichiers répertoriés dans la section « Désinstallation des logiciels » du manuel Prise en Main du MR816 CSX/MR816 X.
/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/
FW_11000B.tiff
FW_11000C.tiff
FW_11000D.tiff
- Performance améliorée, traitement accéléré des entrées/sorties audio.

Steinberg MR Editor

V1.5.1 à V1.6.0

- Prise en charge de la carte d'extension Yamaha FW16E FireWire.

Steinberg MR Extension

V1.5.1 à V1.6.0

- Résolution du problème posé par l'affichage incorrect d'une partie de la fenêtre de configuration de Channel Strip/REV-X sous Cubase 5.5 ou Nuendo 5.
- Résolution du problème posé par l'affichage incorrect d'une partie de la fenêtre Hardware Setup sous Cubase 5.5 ou Nuendo 5.
- Résolution du problème posé par le dysfonctionnement de la fenêtre de configuration de Channel Strip après l'entrée de valeurs de paramètre sous Cubase 5.5 ou les versions ultérieures.
- Résolution du problème posé par le risque de plantage de Cubase en cas d'exécution du programme lorsque l'interrupteur d'alimentation du MR816 CSX/MR816 X est désactivé.
- Résolution du problème posé par l'élévation momentanée du volume de sortie à l'ouverture d'un fichier de projet Cubase.
- Résolution du problème posé par la réinitialisation incorrecte de certains paramètres de

Channel Strip lors de l'ouverture du modèle de projet « Steinberg MR816CSX Vocal-Inst Recording 1 ».

- Résolution du problème posé par le risque de plantage de Cubase lors du basculement sur le fichier de projet activé sous Cubase lorsque plusieurs unités MR816 CSX/MR816 X sont connectées à l'ordinateur.
- Résolution d'autres problèmes mineurs

V1.5.0 à V1.5.1

- Le fonctionnement correct de TOOLS for MR sous Mac OS X 10.6 a été confirmé.

Les autres principaux correctifs et améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg FW Driver

V1.5.0 à V1.5.1

- Résolution de plusieurs problèmes mineurs.

Steinberg MR Editor

V1.5.0 à V1.5.1

- Résolution de plusieurs problèmes mineurs.

Steinberg MR Extension

V1.5.0 à V1.5.1

- Résolution du problème de différence de synchronisation de la commutation en fonction de la sortie audio par le biais de l'activation/désactivation de la touche de contrôle de la piste audio lorsque l'écoute directe est activée

V1.2.0 à V1.5.0

Yamaha Steinberg FW Driver

V1.1.0 à V1.5.0

- Résolution du problème posé par l'affichage incorrect du Tableau de Bord de Yamaha Steinberg FW Driver juste après l'installation de Yamaha Steinberg FW Driver
- Résolution du problème de charge élevée du processeur de Yamaha Steinberg FW Driver lors de la mise hors tension du MR816 CSX/MR816 X connecté à l'ordinateur Macintosh PowerPC

Steinberg MR Editor

V1.2.0 à V1.5.0

- Ajout des paramètres suivants, qui peuvent être stockés dans la scène du MR Editor :
 - Solo (Isolement)
 - Digital I/O, External FX (E/S numérique, effet externe)
 - Sweet Spot Morphing Ch. Strip (Bande de canaux de morphisme Sweet Spot)
 - External FX Type (Type d'effet externe)

Steinberg MR Extension

V1.2.0 à V1.5.0

- Réorganisation de la fenêtre Hardware Setup (Configuration du matériel) Les principaux changements sont les suivants :
 - Ajout de l'onglet « Master Levels » (Niveaux principaux), qui permet de régler le niveau principal des prises de sortie analogiques et numériques
 - Ajout de l'onglet « Settings » (Réglages), qui vous permet de sélectionner la prise utilisée pour l'entrée/la sortie du signal audio numérique ou les canaux dans lesquels l'effet Sweet Spot Morphing Channel Strip sera inséré
 - Ajout d'une fonction qui vous permet désormais de régler la sortie du volume sur le niveau nominal (0,00 dB) en cliquant dessus tout en enfonçant simultanément les touches [Ctrl]/[commande]
 - Remplacement de l'unité d'affichage du niveau par « dB »
- Résolution du problème posé par l'impossibilité de configurer certains paramètres de la fenêtre REV-X sur la valeur par défaut adéquate en cliquant dessus tout en appuyant sur les touches [Ctrl]/[commande]
- Résolution du problème de chargement incorrect de certains paramètres du REV-X lors de l'ouverture d'un fichier de projet Cubase
- Résolution du problème posé par l'affichage incorrect de l'indicateur « +48"/PAD » dans la fenêtre Input Settings (Réglages d'entrée) du MR816 CSX/MR816 X lorsque « Digital Input » (Entrée numérique) a été sélectionné sous « Sweet Spot Morphing Ch. Strip » sur le Tableau du Bord de Yamaha Steinberg FW Driver
- Résolution du problème posé par l'appel incorrect des réglages de taux d'échantillonnage ou de « Digital I/O, External FX » lors de l'ouverture d'un fichier de projet disposant d'un taux d'échantillonnage différent du MR816 CSX/MR816 X actuel
- Résolution du problème posé par l'appel incorrect des réglages de la fenêtre MR816 Input Setting (Paramètre d'entrée de MR816) lors de l'ouverture d'un fichier de projet Cubase
- Résolution du problème posé par l'affichage d'un port audio inutilisable lors de la

connexion de deux ou trois MR816 CSX/MR816 X à l'ordinateur

- Résolution du problème posé par la réinitialisation des réglages du REV-X lors de la déconnexion d'un MR816 CSX/MR816 X et se produisant lorsque deux ou trois MR816 CSX/MR816 X sont connectés à un ordinateur
- Résolution du problème posé par la désactivation des fonctions intégrées entre le MR816 CSX/MR816 X et Cubase sans redémarrage de l'ordinateur lorsque Cubase se ferme de manière inopinée
- Résolution du problème posé par l'absence d'affichage des présélections VST dans les fenêtres dédiées de Sweet Spot Morphing Channel Strip et de REV-X
- Résolution du problème posé par l'écriture automatique de données d'automatisation lors de l'utilisation de Sweet Spot Morphing Channel Strip en tant que plug-in VST
- Résolution du problème posé par la différence de valeurs de réglages entre la fenêtre Input Setting du MR816CSX/MR816X et les fenêtres dédiées de Sweet Spot Morphing Channel Strip/REV-X
- Résolution d'autres problèmes mineurs

V1.1.0 à V1.2.0

- Prend désormais en charge Cubase 5.
- Prend désormais en charge Yamaha n8/n12.

Pour désinstaller Yamaha Steinberg FW Driver, supprimez les fichiers suivants stockés sur la disquette de démarrage ainsi que les fichiers répertoriés dans la section « Désinstallation des logiciels » du manuel Prise en Main du MR816 CSX/MR816 X.

/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/

FW_10000D.tiff

FW_10000E.tiff

- La configuration système requise pour les ordinateurs Macintosh Intel a été modifiée pour prendre en charge la version Mac OS X 10.4.9 ou ultérieure. Si vous disposez d'une version OS X 10.4.8 ou antérieure, mettez votre système à jour en l'équipant de Mac OS X 10.4.9 ou d'une version ultérieure.

Les autres principaux correctifs et améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg FW Driver

V1.0.0 à V1.1.0

- Prise en charge d'une capacité de mémoire de 4 Go minimum sur les ordinateurs

Macintosh Intel

- Résolution du problème posé par l'affichage incorrect des informations relatives aux périphériques sur le Tableau de Bord de Yamaha Steinberg FW Driver lors du branchement ou du débranchement de plusieurs unités MR816 CSX/MR816 X

Steinberg MR Editor

V1.1.0 à V1.2.0

- Résolution de plusieurs problèmes mineurs.

Steinberg MR Extension

V1.1.0 à V1.2.0

- Résolution du problème posé par la fermeture inopinée de Cubase provoquée par la sélection du réglage « Preset » (Présélection) dans la fenêtre VST Connection lorsque la fenêtre Sweet Spot Morphing Channel Strip est réduite (ci-après : « Channel Strip »)
- Résolution du problème posé par la fermeture inopinée de Cubase provoquée par le maniement simultané du bouton MORPH de la fenêtre dédiée de Channel Strip et des boutons d'encodeurs multifonctions auxquels la fonction « MORPH » a été affectée
- Résolution du problème posé par l'assourdissement de Cubase provoqué par la modification des réglages de « Digital I/O, External FX » durant la reproduction du fichier de projet
- Résolution du problème posé par la réinitialisation des sources de contrôle de la prise de casque 1/2 dans la fenêtre Hardware Setup du MR816 CSX/MR816 X lors de la modification des réglages « Digital I/O, External FX »
- Résolution du problème posé par l'affichage incorrect de la fenêtre Input Settings du MR816 CSX/MR816 X lors de l'ouverture d'un fichier de projet disposant d'un taux d'échantillonnage différent ou en présence de réglages « Digital I/O, External FX » différents du fichier de projet actuellement sélectionné
- Résolution du problème posé par l'appel inapproprié des bus spécifiés pour la sortie de signaux de la prise de casque 1/2 même en cas de sélection d'un nouveau fichier de projet
- Résolution du problème posé par la non-application du changement de bus opéré dans la fenêtre VST Connection aux réglages des sources de contrôle de la prise de casque 1/2 dans la fenêtre Hardware Setup du MR816 CSX/MR816 X
- Résolution du problème posé par l'absence d'affichage de la fenêtre Input Settings du MR816 CSX/MR816 X lors de la sélection du réglage « Presets » dans la fenêtre VST Connection
- Résolution du problème posé par l'absence d'affichage du bouton de commande du

paramètre REV-X Return Level dans la fenêtre Hardware Setup du MR816 CSX/MR816 X même si les bus de sortie sont réglés dans la fenêtre VST Connection

- Résolution du problème posé par la modification impossible du type de réverbération dans la fenêtre Hardware Setup du MR816 CSX/MR816 X
- Résolution du problème posé par le dysfonctionnement des fonctions Link entre le MR816 CSX/MR816 X et Cubase selon l'ordre de connexion en cascade du MR816 CSX/MR816 X et des périphériques compatibles avec Yamaha Steinberg FW Driver tels que Yamaha MOTIF XS
- Résolution du problème posé par la différence de valeurs des réglages entre la fenêtre Input Settings du MR816 CSX/MR816 X et les fenêtres dédiées de REV-X/Channel Strip lors de l'initialisation des réglages des mêmes paramètres dans les deux fenêtres via un raccourci clavier (en maintenant la touche [Ctrl] enfoncée et en cliquant sur les paramètres correspondants)
- Résolution du problème posé par la coupure brève du son qui se produit parfois lors de l'activation de la touche de contrôle d'une piste et la reproduction du fichier de projet lorsque la fonction Monitoring Direct est activée
- Résolution d'autres problèmes mineurs

V1.0.0 à V1.1.0

Steinberg MR Editor

V1.0.0 à V1.1.0

- Modification des caractéristiques techniques de manière à ce que le paramètre « Morph » et les « données Sweet Spot » soient enregistrés en tant que données VST préréglées de l'effet Channel Strip
- Modification des caractéristiques techniques afin que la sélection du canal de sortie soit effectuée via le réglage de casque
- Modification des caractéristiques techniques afin que la valeur de réglage s'affiche lorsque le pointeur de la souris est positionné sur le curseur dans la fenêtre REV-X.
- Résolution d'autres problèmes mineurs

Steinberg MR Extension

V1.0.0 à V1.1.0

- Ajout de certaines fonctions intégrées destinées à être utilisées avec Cubase.
Pour plus de détails, reportez-vous au Mode d'emploi du MR816 CSX/MR816 X (PDF) disponible dans le même dossier.

Les noms de sociétés et de produits cités dans ces Notes de mise à jour sont des marques commerciales ou déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs.

(C) 2010 Yamaha Corporation Tous droits réservés.